

Centre des arts

1660, rue de Bretagne

Date de la visite : Été 2015

Sommaire

- **En général** : bâtiment municipal permettant une excellente accessibilité pour les personnes handicapées;
- **Stationnement** pour personnes handicapées :
 - Nombre suffisant
 - Pas beaucoup d'espace (largeur) pour les deux stationnements juste à l'avant de la porte d'entrée.
- **Rampe d'accès** devant la porte d'entrée principale : bonne condition, mais légèrement accidentée au haut de la pente;
- **Porte automatique** : oui, à l'entrée de côté (Espace Alcoa);
- **Salle de toilettes** pour personnes handicapées : oui. Manque un peu d'espace dans les cabines pour une bonne circulation;
- **Autres éléments intéressants** :
 - **Loge** pour accueillir 12 personnes à mobilité réduite (gratuit pour les accompagnateurs);
 - **Ascenseur disponible** : permet l'accès à l'Espace Alcoa, au studio de l'académie de danse et au balcon du théâtre.